

2017年8月环境质量状况

1、环境空气质量状况

各项污染物月均浓度						首要 污染物	达标 天数	重污染 天数
PM _{2.5} μg/m ³	PM ₁₀ μg/m ³	SO ₂ μg/m ³	CO mg/m ³	O ₃ μg/m ³	NO ₂ μg/m ³			
35, ↓2.8%	58, ↓7.9%	8, 持平	1.5, ↓11.8%	161, ↓3.6%	22, 持平	O ₃	26, ↑1	0, 持平

注：空气质量数据源自承德市环境保护局官方网站。

2、地表水质量状况

2.1 生态补偿断面

跨界名称	断面名称	CODcr, mg/L		氨氮, mg/L		总磷, mg/L		达标情况
		监测值	标准值	监测值	标准值	监测值	标准值	
双桥区—承德县	漫子沟	14	20	0.56	1	0.21	0.2	不达标
承德县—兴隆县	大杖子（一）	9	20	0.06	1	0.1	0.2	达标
承德县—双桥区	甸子	10	20	0.09	1	0.09	0.2	达标
兴隆县—承德县	小梆沟	14	20	0.06	1	0.05	0.2	达标
承德县—兴隆县	姜家庄	12	20	0.09	1	0.07	0.2	达标
隆化县—承德县	中关村水泥厂	11	20	0.06	1	0.17	0.2	达标
隆化县—承德县	大杨树林	12	20	0.07	1	0.07	0.2	达标
隆化县—承德县	中关村大桥	13	20	0.06	1	0.06	0.2	达标

注：数据源自承德市环境保护局官方网站。

2.2 常规断面

断面名称	水质状况

	水质类别	水质评价	主要污染物
乌龙矶大桥	IV	轻度污染	五日生化需氧量、总磷
大杖子（一）	II	优	-----
磷矿上游	III	良	-----

注：市站监测，数据源自承德市环境保护局官方网站。

2.3 承德县乡镇跨界断面

断面名称	水质类别	断面名称	水质类别	断面名称	水质类别
西山桥	符合水质目标	三门村	符合水质目标	大孤山	符合水质目标
何家店	符合水质目标	南山桥	符合水质目标	大彭杖子新桥	符合水质目标

注：数据源自受委托的第三方。

3、地下水质量状况

地下水水质符合III类标准。

4、声环境质量

7个功能区噪声监测点位数据符合相应环境功能区标准限值要求。

5、农村环境质量

村庄	地表水质量状况	地下水质量状况	环境空气质量状况
甲山镇山咀村	III类	III类	一级
上谷镇西南庄村	非必测村庄，不需监测	III类	一级
满杖子乡西沟村	非必测村庄，不需监测	III类	一级

