

2017年9月环境质量状况

1、环境空气质量状况

各项污染物月均浓度						首要 污染物	达标 天数	重污染 天数
PM _{2.5} μg/m ³	PM ₁₀ μg/m ³	SO ₂ μg/m ³	CO mg/m ³	O ₃ μg/m ³	NO ₂ μg/m ³			
46, ↑17.9%	89, ↑25.4%	9, 持平	1.9, ↑18.8%	182, ↑9.6%	36, ↑16.1%	PM _{2.5}	18, ↓6	0, 持平

注：空气质量数据源自承德市环境保护局官方网站。

2、地表水质量状况

2.1 生态补偿断面

跨界名称	断面名称	CODcr, mg/L		氨氮, mg/L		总磷, mg/L		达标情况
		监测值	标准值	监测值	标准值	监测值	标准值	
双桥区—承德县	漫子沟	19	20	0.21	1	0.41	0.2	不达标
承德县—兴隆县	大杖子（一）	7	20	0.04	1	0.12	0.2	达标
承德县—双桥区	甸子	16	20	0.11	1	0.15	0.2	达标
兴隆县—承德县	小梆沟	8	20	0.09	1	0.08	0.2	达标
承德县—兴隆县	姜家庄	9	20	0.1	1	0.11	0.2	达标
隆化县—承德县	中关村水泥厂	12	20	0.12	1	0.14	0.2	达标
隆化县—承德县	大杨树林	9	20	0.12	1	0.06	0.2	达标
隆化县—承德县	中关村大桥	10	20	0.13	1	0.19	0.2	达标

注：数据源自承德市环境保护局官方网站。

2.2 常规断面

断面名称	水质状况

	水质类别	水质评价	主要污染物
乌龙矶大桥	IV	轻度污染	五日生化需氧量、总磷
大杖子（一）	III	良	/
磷矿上游	III	良	/

注：市站监测，数据源自承德市环境保护局官方网站。

2.3 承德县乡镇跨界断面

断面名称	水质类别	断面名称	水质类别	断面名称	水质类别
西山桥	符合水质目标	三门村	符合水质目标	大孤山	符合水质目标
何家店	符合水质目标	南山桥	符合水质目标	大彭杖子新桥	符合水质目标

注：数据源自受委托的第三方。

3、地下水质量状况

地下水水质符合III类标准。