




### 承德县气象局“双随机”检查结果公示表

企业名称	城北加油站	法定代表人	秦笠洋
注册号	91130821X012604108	电 话	(秦立强)
住 所	承德县甲山镇山咀村		
检查机关	承德县气象局		
检查内容	1、是否建立防雷安全生产管理制度 2、防雷装置安装运行状况，是否进行定期检测及维护 3、防雷安全隐患排查整改情况 4、（新、改、扩建）行政许可情况 5、应急管理及档案管理情况		
检查结果	1、已建立防雷安全生产管理制度。 2、防雷设施完善，已进行定期检测。 3、有安全隐患排查记录，现无防雷安全隐患。 4、（新、改、扩建）均按要求办理行政许可。 5、档案管理方面须进行完善。		
公示内容	正常。		
检查机关 意见	检查人(签字):   2020年6月28日	领导 意见	主要领导(签字):  (单位公章)  2020年6月28日