










承德县气象局“双随机”检查结果公示表

企业名称	承德鑫润燃气有限公司高寺台加气站	法定代表人	何继玉
注册号	91130821MA07X89L41	电 话	
住 所	承德县高寺台镇承围公路高寺台大桥南侧 1 幢		
检查机关	承德县气象局		
检查内容	1、防雷安全管理情况 2、防雷装置安装运行状况，是否进行定期检测及维护 3、防雷安全隐患排查整改情况 4、（新、改、扩建）行政许可情况 5、应急管理及档案管理情况		
检查结果	1、有防雷安全管理相关制度及安全操作规程。 2、防雷设施完善，已进行定期检测。 3、有安全隐患排查记录，现无防雷安全隐患。 4、目前无（新、改、扩建）行政许可事项，已向对方告知。 5、档案管理方面须进行完善。		
公示内容	正常。		
检查机关 意见	检查人(签字):   2020年12月14日	领导 意见	主要领导(签字):  (单位公章) 2020年12月14日

承德县气象局“双随机”检查结果公示表

企业名称	承德县上谷石油经销站加油站	法定代表人	王国利
注册号	9113082180658325X8	电 话	
住 所	承德县上谷镇上谷村		
检查机关	承德县气象局		
检查内容	1、防雷安全管理情况 2、防雷装置安装运行状况，是否进行定期检测及维护 3、防雷安全隐患排查整改情况 4、（新、改、扩建）行政许可情况 5、应急管理及档案管理情况		
检查结果	1、有防雷安全管理相关制度及应急预案。 2、防雷设施完善，已进行定期检测。 3、有安全隐患排查记录，现无防雷安全隐患。 4、无新、改、扩建。 5、档案管理方面须进行完善。		
公示内容	正常。		
检查机关 意见	检查人(签字):   2020年12月14日	领导 意见	主要领导(签字):  (单位公章) 2020年12月14日

承德县气象局“双随机”检查结果公示表

企业名称	承德县满宽加油站	法定代表人	赵凤伟
注册号	91130821735646398Y	电 话	
住 所	承德县满杖子乡满杖子村		
检查机关	承德县气象局		
检查内容	1、防雷安全管理情况 2、防雷装置安装运行状况，是否进行定期检测及维护 3、防雷安全隐患排查整改情况 4、（新、改、扩建）行政许可情况 5、应急管理及档案管理情况		
检查结果	1、有防雷安全生产相关制度及安全操作规程。 2、防雷设施完善，已进行定期检测。 3、有安全隐患排查记录，现无防雷安全隐患。 4、无新、改、扩建。 5、档案管理方面须进行完善。		
公示内容	正常。		
检查机关 意见	检查人(签字):  刘红强 2020年12月14日	领导 意见	主要领导(签字):  (单位公章)  2020年12月14日