








承德县气象局“双随机”检查结果公示表

企业名称	承德县惠安石油有限公司宏远加油站	法定代表人	刘学
注册号	91130821MA0849J954	电 话	18631459941
住 所	承德县头沟镇兴隆山村		
检查机关	承德县气象局		
检查内容	1、防雷安全管理情况 2、防雷装置安装运行状况 3、防雷安全隐患排查整改情况 4、（新、改、扩建项目）行政许可情况 5、档案管理情况		
检查结果	1、有防雷安全管理相关制度，缺少日常巡查记录。 2、防雷设施已进行定期检测。 3、有安全隐患排查记录，现无防雷安全隐患。 4、目前无（新、改、扩建）行政许可事项，已向对方告知。 5、档案管理方面须进行完善。		
公示内容	正常。		
检查机关 意见	检查人(签字):   2021年6月24日	领导 意见	主要领导(签字):  (单位公章)  2021年6月24日

承德县气象局“双随机”检查结果公示表

企业名称	承德县达达加油站	法定代表人	李惠东
注册号	911308216892619712	电 话	13832421345
住 所	承德县甲山镇赵家庄村		
检查机关	承德县气象局		
检查内容	1、防雷安全管理情况 2、防雷装置安装运行状况 3、防雷安全隐患排查整改情况 4、(新、改、扩建项目)行政许可情况 5、档案管理情况		
检查结果	1、有防雷安全管理相关制度及工作计划，但日常巡查、定期检查记录需完善。 2、防雷设施已进行定期检测。 3、有安全隐患排查记录，目前无防雷安全隐患。 4、无新、改、扩建。 5、档案管理方面进一步完善。		
公示内容	正常。		
检查机关 意见	检查人(签字):  2021年6月25日	领导 意见	主要领导(签字):  (单位公章)  2021年6月25日